



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NÚMERO 001	DATA EMISSÃO: 09/08/2025	RAMAL: RD PROQUIGEL 10"	FOLHA: 1 de 4
---------------	-----------------------------	----------------------------	------------------

1.0 - OBJETIVO

Informar as condições observadas na na rede de distribuição de gás natural PROQUIGEL Ø10".

2.0 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS

A tubulação encontra-se em contato com o solo.





RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NÚMERO:

DATA E MISSÃO:

09/08/2025

FOLHA:

2 de 4



8 de ago. de 2025 10:27:24
24L 547164 8598970
BA-522
Mataripe
São Francisco do Conde
Bahia



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

NÚMERO:

DATA E MISSÃO:

09/08/2025

FOLHA:

3 de 4



	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	
NÚMERO:	DATA E MISSÃO: 09/08/2025	FOLHA: 4 de 4

O círculo em vermelho mostra o local onde a tubulação está em contato com o solo.

Diretriz do duto Proquigel DN 10"



3.0 RECOMENDAÇÕES

- Efetuar serviço de instalação de dormentes de modo que a tubulação não permaneça em contato com o solo.

Inspeção realizada por:

Marcelo Calixto	TPT - Integridade	GEOPE
Alessandro de Jesus	TPT - Integridade	GEOPE
Gilmar Alves	APT - Integridade	GEOPE